

# 建设 工 程 招 标

# 评 标 报 告

招 标 人 : 广州风神汽车有限公司

招标编号 : JG2025-4987

项目名称 : 东风日产花都二工厂电池PACK厂房建设项目工程  
施工

填报时间: 二〇二五年十二月二日

东风国际招标有限公司

## 评 标 概 况

|         |   |
|---------|---|
| 项目名称    | 东风日产花都二工厂电池PACK厂房建设项目工程施工                     |
| 招标范围    | 详见招标文件  |
| 招标方式    | 公开招标  |
| 评标标准和方法 | 经评审的最低投标价法                                    |
| 评标时间    | 2025 年 12 月 2 日 9 时 00 分至 23 时 10 分           |
| 评标地点    | 广东省广州市花都区玫瑰路 10 号滨晖大厦广州公共资源交易中心（花都交易部）第 2 评标室 |

### 评 标 委 员 会 组 成

|     |              |
|-----|--------------|
| 姓 名 | 在评标小组中所承担的工作 |
|     | 组长           |
|     | 组员           |

| 投标人及排序情况 | 序号   | 投标人名称              | 投标报价（元）     | 评标结果排序 |
|----------|--|--------------------|-------------|--------|
|          | 1  | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 60501979.72 | 1      |
|          | 2  | 汕头市建筑工程有限公司        | 61016000.11 | 2      |
|          | 3  | 中国水利水电第十一工程局有限公司   | 64185261.88 | 3      |
| 否决情况说明   | 立乔建设集团有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广州协安建设工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广东大鼎建设工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广州市第四建筑工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>安徽建工三建集团有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广东车城建设工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>云南建投第四建设有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>湖南高岭建设集团股份有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广西建工集团第一安装工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广东凯厦建设工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。<br>广州一城建筑工程有限公司的投标文件不符合招标文件“三、投标须知通用条款13.8”，技术标有效性评审不合格。 |                    |             |        |
| 中标候选人排序  | 第一中标候选人：   | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 |             |        |
|          | 第二中标候选人：   | 汕头市建筑工程有限公司        |             |        |
|          | 第三中标候选人：   | 中国水利水电第十一工程局有限公司   |             |        |
| 其它       | 立乔建设集团有限公司在投标报价中“011102003006楼面2”投标报价超出综合单价限价。   |                    |             |        |