


昊龙花园北区“红心惠民，活力球场”项目

施工图



广州广大至禾建筑设计有限公司

GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD

二〇二五年十一月

设计说明

一、设计内容范围:

原有球场地面重新刷地坪漆翻新，球场围网更换维修翻等

二、主要设计依据及资料:

- 1、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97。
- 2、中华人民共和国行业标准《体育建筑设计规范》
- 3、国际田联的现行竞赛规则及现行有关规范。
- 4、穗教发〔2016〕86号“关于印发广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）的通知”

三、设计技术条件:

1. 人行道排水坡度为1%，坡向排水口或与原路面排水坡一致。具体排水方向以水施工图设雨水口位置为准调整。
2. 施工时须按图施工，如有改变需征得设计单位及甲方同意。不同面层材料之间结合应注意保持路面的平整度和整体性。
3. 地下管线横过各交叉口时，要在广场地面结构施工前埋设好。

四、施工注意事项:

(1) 道路施工应严格按照有关施工规范进行施工。(2) 道路实施前必须凿除全线的路面标线及对现状存在的病害进行处理,病害工程量由施工单位现场调查,施工单位投标报价中必须包含病害检测及处理费用(如果有)。(3) 根据业主要求,对沿线雨污水检查井及雨水进水井等井盖进行加高,各井盖采用铸铁防盗井盖。(4) 路面铺筑前应根据设计路面标高及路拱横坡对设计标高进行核实,并在雨水进水井等井盖进行加高,各井盖采用铸铁防盗井盖。

(4) 路面铺筑前应根据设计路面标高及路拱横坡对设计标高进行核实，并在监理见证下实测原地面标高，并记录在案，以检验设计标高的合理性，必要时调整路面设计标高，从而使路面平顺，行车顺畅，以保证工程质量，如果在核实中发现问题应及时通知设计人员进行调整。

(5) 未尽事宜应按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)及

《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)等相关技术规范执行;若以上规范采

用标注不一致时以《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)为准。

(6) 本套图纸施工时应与各有关专业图纸协调配合施工, 如有矛盾, 应及时与各专业设计部门协商解决。

(7) 未尽事项按有关规定和规范协商办理。

说明:

1、根据《广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）》文件要求规定，本工程所有运动场地面层材料必须符合《广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）》文件执行，并以此文件作为设计依据进行设计。图纸内容材料说明不详处及未尽事宜以该文件为准调整。


施工单位应选择符合要求的原材料供应商，并必须按照文件要求负责对材料进行专业检测，检测合格之后方可施工。（产品送样检测费由施工单位负责）

(《广州市学校运动场地合成材料面层技术要求(试行)》文件要求规定内有提供产品相关产品供应商名录)

图 纸 目 录

[illegible]

 广州广大至禾建筑设计有限公司 GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD						工程设计资质证书编号: A244019770		工程编号	
建设单位						桥南街昊龙社区居民委员会		图 别 改 造	
工程名称						昊龙花园北区“红心惠民, 活力球场”项目		图 号 ML-01	
图纸名称						图纸目录		比 例 图 示	
项目负责人 罗彪原						设计 岑彩燕		日 期 2025.11	
审 定 梁志友						制 图 岑彩燕		第 张 共 张	
审 核 梁志友						校 对 曾 跃			
方案设计						专业负责			



篮球场区平面图 1:200

- 建设内容:
- 1、原有球场打磨地面，把原有地坪漆铲掉。地坪漆重新翻新，约695.4平方米。
图例:
 - 2、拆除及清理走原有破损围网，原有框架保留翻新 H=4m,长度100米。
图例:
 - 3、拆除及清理走原有破损围网，原有框架保留翻新 H=2m,长度11.2米。
图例:
 - 4、原有篮球架翻新喷漆，架体安装防撞软套，共2套


GP-02 原有球场打磨地面，把原有地坪漆铲掉。
地坪漆重新翻新，约695.4平方米。
图例:

GP-04 拆除及清理走原有破损围网，原有框架保留翻新
H=4m,长度100米。
图例:

GP-05 拆除及清理走原有破损围网，原有框架保留翻新
H=2m,长度11.2米。
图例:


原有篮球架翻新喷漆，
架体安装防撞软套，共2套 GP-03

广州广大至禾建筑设计有限公司				工程设计资质证书编号: A244019770		工程编号	
GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD				建设单位	桥南街吴龙社区居民委员会	图 别	改 造
项目负责	罗彪原	设计	岑彩燕	工程名称	吴龙花园北区“红心惠民，活力球场”项目	图 号	GP-01
审 定	梁志友	制 图	岑彩燕	图纸名称	篮球场区平面图	比 例	图 示
审 核	梁志友	校 对	曾 跃			日 期	2025.11
方案设计		专业负责				第 张	共 张




篮球架正立面 1:50

说明：此类型球架共2个。






篮球架侧立面 1:50




篮球架平面 1:50

篮球架翻新做法：
1、打磨表面磨损，清理干净
2、防锈处理，喷水性无机富锌底漆，一遍
3、喷氟碳漆蓝色漆，二遍


 <div>广州广大至禾建筑设计有限公司</div> <div>GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD</div>						工程设计资质证书编号：A244019770		工程编号	
建设单位		桥南街昊龙社区居民委员会				图 别	改 造		
工程名称		昊龙花园北区“红心惠民，活力球场”项目				图 号	GP-03		
图纸名称		篮球架翻新做法				比 例	图 示		
项目负责		罗彪原	设计	岑彩燕		日 期	2025.11		
审 定		梁志友	制 图	岑彩燕		第 张	共 张		
审 核		梁志友	校 对	曾 跃					
方案设计			专业负责						



- 1 围网翻新做法:**
- 1、所有原有破损围网拆除及清理走, 更换5钢丝勾网(50X50网孔) 墨绿色
 - 2、所有原有镀锌钢杆, 打磨干净。防锈处理, 喷水性无机富锌底漆, 一遍
喷氟碳漆墨绿色漆, 二遍
- 注: 包括入口门, 共2个。

 广州广大至禾建筑设计有限公司 GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD				工程设计资质证书编号: A244019770		工程编号	
建设单位		桥南街吴龙社区居民委员会		图 别	改 造		
工程名称		吴龙花园北区“红心惠民, 活力球场”项目		图 号	GP-04		
图纸名称		围网A 翻新做法		比 例	图 示		
日期		2025.11		第 张	共 张		

项目负责人	罗彪原	设计	岑彩燕
审 定	梁志友	制 图	岑彩燕
审 核	梁志友	校 对	曾 跃
方案设计		专业负责	




围网立面图B1: 25

注: 本工程共有围网11.2米.

1

围网翻新做法:

- 1、所有原有破损围网拆除及清理走, 更换Ø5 钢丝勾网(50X50 网孔) 墨绿色
- 2、所有原有镀锌钢杆, 打磨干净。防锈处理, 喷水性无机富锌底漆, 一遍
喷氟碳漆墨绿色漆, 二遍

 广州广大至禾建筑设计有限公司 GUANGZHOU ZHIHE ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD				工程设计资质证书编号: A244019770		工程编号	
建设单位		桥南街吴龙社区居民委员会		图 别	改 造		
工程名称		昊龙花园北区“红心惠民, 活力球场”项目		图 号	GP-05		
图纸名称		围网B 翻新做法		比 例	图 示		
日期		2025.11		第 张	共 张		
项目负责人	罗彪原	设计	岑彩燕	审核			
审 定	梁志友	制 图	岑彩燕	审 核			
审 核	梁志友	校 对	曾 跃	方 案 设 计			
		专业负责					